


MANUAL

GOBLIN RAW 580




heli-shop.com oft kopiert, nie erreicht

SAB HELI DIVISION



Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, sie enthält wichtige Anweisungen zum Aufbau des vorliegenden RC-Helikopter.
Auf unseren Webseiten www.goblin-helicopter.eu finden Sie Updates als auch andere wichtige Informationen.



Wichtiger Hinweis zur Registrierung

Die Seriennummer Ihres Helis befindet sich auf der roten Plakette am Hauptgetriebe, als auch in der dem Kit beiliegenden Produkt Karte. Sie können Ihr Modell unter <http://www.goblin-helicopter.com> registrieren.

Durch die Registrierung erhalten Sie automatisch Informationen welche für Ihr Modell relevant sind. Eine aktive Registrierung ist der einzige Weg Sie ständig über nötige Updates zu informieren. Nehmen Sie sich also die paar Minuten Zeit, die zur Registrierung nötig sind.

Ihr Inverkehrbringer (dealer)

SAB HELIDIVISION DIREKTVERSAND

Wolfgang Maurer e.U.

Gewerbegebiet West, Bradl 323

6210 Wiesing


Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen SAB Goblin Heli!

Index

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1-Einführung | 15-Heckausleger |
| 2-Wichtige Hinweise | 16-Akku Einschub |
| 3-Hinweise zum Aufbau | 17-Empfänger / FBL Gyro Einbau |
| 4-CFK Heckanlenkung | 18-Akkubefestigung |
| 5-Hauptantriebseinheit | 19-Kabinenhaube |
| 6-Taumelscheibenservo Einbau | 20-Hinweise zum Flugbetrieb |
| 7-Hauptchassis | 21-Wartung |
| | 22-Getriebe |
| | 23-Check Liste |
| | 24-Ersatzteile |

Goblin RAW580 technische Daten

Maximale Motorabmessungen:
max. 54mm im Durchmesser / max. 64mm Länge




Empfohlener Motor:
Serie 4020 oder 4025 mit 1000KV bis 1200KV für 6S Betrieb
bzw. 500KV bis 600KV für 12S Betrieb

Empfohlener Regler:
120A bis 140A bei 6S / 100A bis 130A bei 12S

Empfohlener Akku:
5000mAh bis 5.800mAh bei 6S Betrieb
2600mAh bis 3200mAh bei 12S Betrieb

- Der Kit beinhaltet:**
- 22z Motorriemenscheibe
 - weitere Untersetzungen sind optional erhältlich
 - Akkueinschub mit Zubehör
 - 580mm SAB CF Hauptrotorblätter
 - 95mm SAB CF Heckrotorblätter



- Gewicht Airframe: 1740g (ohne Rotorblätter, Akku und Elektronik)
- Hauptrotordurchmesser: 1290mm (mit 580mm Rotorblätter)
- Mögliche Länge abweichender Rotorblätter: 550mm bis 600mm
- Heckrotordurchmesser: 260mm (mit 95mm Heckblätter)
- Mögliche Länge abweichender Heckblätter: 95mm bis 105mm
- Benötigte TS-Servogröße: 35mm MIDI
oder optional 40mm Std. unter Verwendung von H1207-S + H1217-S (optional verfügbar)
- Benötigtes Heckservo: 40mm Std. Größe
- Getriebeuntersetzung: 11,5:1 bis 8,63:1 (im Kit enthalten 22z Riemenscheibe = 9,42:1)
- Untersetzung Heckrotor: 5,3:1 oder 4,9:1 (im Kit enthalten 23z Riemenscheibe = 4,9:1)

Wichtige Hinweise / Haftungsausschluss

Ferngesteuerte RC-Helikopter sind kein Spielzeug.

Von einem Ferngesteuerten Hubschrauber können diverse Gefahren ausgehen.

Ferngesteuerte Hubschrauber sind komplex aufgebaut und müssen mit größter Sorgfalt montiert und gewartet werden.

Halten Sie sich beim Aufbau streng an die Anleitung. Falls Fragen auftauchen, wenden Sie sich direkt an uns.

Unerfahrene Anwender sollten sowohl für Aufbau, Einstellung und Betrieb des Modells Hilfe in einer professionellen Flugschule suchen.

Bei allen Arbeiten am Modell sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Tragen Sie stets eine Schutzbrille, demontieren Sie die Riemenscheibe am Antriebsmotor um ein versehentliches Anlaufen des Motors zu verhindern. Montieren Sie niemals die Rotorblätter innerhalb geschlossener Räume. Tragen Sie weitere Schutzkleidung, kräftige Arbeitshandschuhe, einen Vollvisierhelm und Sicherheitsschuhe.

RC-Helikopter dürfen ausschließlich auf dafür vorgesehenen Sportstätten (offiziell genehmigte Modellflugplätze / Sonderfläche Modellflug) unter strikter Einhaltung der dort geltenden Satzungen, Auflagen und Reglementierungen betrieben werden.

Betreiben Sie das Modell keinesfalls ohne gültige Haftpflichtversicherung und halten Sie sich beim Betrieb strikt an die Vorgaben des Versicherers.

Überzeugen Sie sich davon, dass die Sicherheitsvorschriften des Fluglandebetreibers den Vorgaben der jeweiligen Dachvereine z.B. Deutscher Modellflieger Verband etc. sowie den Vorgaben der vor dem Betrieb abgeschlossenen Haftpflichtversicherung entsprechen.

Keinesfalls dürfen RC-Helikopter außerhalb oben genannter Sportstätten in Betrieb genommen werden.

Das Modell darf keinesfalls in der Nähe von Personen (Zuschauern), Kindern, Tieren oder Gegenständen aller Art betrieben werden.

Die Sportstätte muss über einen durch Sicherheitsabstand und Sicherheitsnetz getrennten Raum zur Durchführung der Flugmanöver verfügen. Nur dort ist der Betrieb des Modells zulässig. Den Hinweisen der Flugplatzaufsicht ist stets Folge zu leisten.

Da weder Hersteller noch Inverkehrbringer Einfluss auf die richtige Handhabung bzw. den korrekten Aufbau sowie der korrekten Bestückung mit Komponenten anderer Hersteller haben, lehnen wir jede Haftung, die aus dem Betrieb des Modells hervorgehen könnten, ab. Dies gilt genauso für Forderungen gegenüber dritter Personen.

Gewährleistung

Alle Produkte unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung. Sollte ein Bauteil trotz mehrfacher Endkontrolle einen Fehler aufweisen, darf dieses keinesfalls eingebaut werden. Senden Sie das Bauteil oder die Baugruppe direkt an uns, oder reklamieren Sie es vor Ort bei dem Fachhändler von dem das Modell erworben wurde. Vor einem unnötigen Versand kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular der website <https://goblin-helicopter.eu>

Zusätzlich benötigte Komponenten

- Antriebsmotor
- BL-Regler mit BEC
- Antriebsakku
- FBL Gyro System
- 2,4 GHz RC-Anlage mit Empfänger
3 Stk. TS Servo
1 Stk. Heckservo

Benötigte Werkzeuge, Schmierstoffe, Klebstoffe

- Heiltypische Zangen
- Inbusset 1,5mm bis 3mm
- T-Schlüssel bzw. Gabelschlüssel 4mm bis 8mm
- Flüssige Schraubensicherung mittelfest (HA116-S)
- Hochfeste Sicherung (HA115-S)
- Schmiermittel Spary (z.B. LM40 etc.)
Silicone Fett (z.B. Microlube 216 etc.)
- Sekundenkleber oder besser 5min Epoxi
- Pitch Einstellehre (z.B. SOKO Heli Gauge)


Hinweise zum Aufbau

Halten Sie sich bitte exakt an die vorliegende Bauanleitung. Die chronologische Abfolge der einzelnen Bauschritte ist ideal auf einen durchgehenden Workflow ausgerichtet. Bitte verwenden Sie zum Aufbau die jeweils in untenstehender Tabelle dargestellten Sicherungsmittel bzw. Schmierstoffe etc.

 <p>Wichtig</p>	 <p>Blau dargestellte Schrauben, Lager etc. müssen mit mittelfester Schraubensicherung gesichert werden. Z.B. HA116-S</p>	 <p>Grün dargestellte Schrauben, Lager, etc. müssen mit hochfester Sicherung gesichert werden. (beim neuen Modell zumeist ab Werk erledigt)</p>
<p>BOX xx, BAGxx</p> <p>Dieses Zeichen gibt an, wo sich die zum gegenwärtigen Bauabschnitt benötigten Teilgruppen befinden. Foam xxx oder BAG xxx</p>	 <p>Sekundenkleber oder besser Epoxi</p>	 <p>Passendes Schmiermittel verwenden</p>



Der Aufbau des Modell wird auf den folgenden Seiten beschrieben. Die jeweils benötigten Teile befinden sich sortiert in der jeweiligen Verpackung welche in dieser Anleitung mit einem schwarzen Banner angegeben ist. (siehe Tabelle links) Das Banner zur Teileidentifikation befindet sich jeweils auf der oberen Ecke der Anleitung.



INSIDE THE MAIN BOX THERE ARE:

MANUAL / ANLEITUNG


CARD

BOX1

BOX2



Hinweis: Die genaue Länge ist am Modell zu ermitteln da diese auch vom verwendeten Servo abhängt.

Der Klebstoff muss vollständig ausgehärtet sein, bevor die Kugelköpfe aufgedreht werden



Hauptantriebseinheit

Das Hauptgetriebe ist ab Werk einbaufertig vorbereitet, gesichert und geschmiert.



Sie möchten Servos in 40mm Standard Servos an der Taumelscheibe verwenden?

In diesem Falle benötigen Sie die optional erhältlichen Servoeinbauelemente H1217-S und H1207-S. Diese gehören nicht zum Lieferumfang und können gesondert erworben werden.








BOX 1, BAG FOR PAGE 7

Servoeinbau

Die Anlenkkugel sollte in einem Abstand von 17mm bis 18mm vom Drehpunkt montiert werden. Verwenden Sie robuste Servoarme! Als optionales Zubehör bieten wir auch verstärkte Servoarme unter der Art. HA050-S/ HA051-S an.

In Figure 3 ist die Justage der Servomitte beider Rollservos mithilfe der aus G10 gefertigten Lehre (Small Servo Tool) dargestellt.




Hauptchassis CFK

BOX 2, BAG FOR PAGE 8



Wichtiger Hinweis:



CFK Teile weisen aufgrund des Fertigungsprozesses sowie aufgrund der Materialbeschaffenheit scharfe Kanten auf. Aus diesem Grunde sollten die Außenkanten unter Verwendung von Schleifpapier P120 gebrochen werden. Das Brechen der Kanten ist besonders an den rot markierten Bereichen wichtig, da hier beim Hanieren mit dem Modell eine besondere Verletzungsgefahr besteht.




CF Seitenteil oben links




CF Seitenteil oben rechts




BOX 2, BAG FOR PAGE 9




TS Mitnehmer—Kugelgelenk X2



TS Mitnehmer—Arm X2



TS Anlenkung mit Links/Rechts Gewinde X2



Das Werkzeug HA016 verfügt über einen Kugelgelndreher


Rotorkopfzentralstück Montage




O-Ring Setup

INNEN = 70°, AUSSEN = 90° — Sport & 3D
 INNEN = 90°, AUSSEN = 90° — Hartes 3D

Hinweis: Der Bund von H1216-S zeigt nach Außen.




Rotorkopfzentralstück





Insbesondere beim Einbau der härten Dämpfungsva-riante wird eine mehr oder weniger starke Vorspannung auf die Dämpfungs O-Ringe ausgeübt. Dies ist an einer leichten Hemmung der Drehbewegung aller Lager fühlbar, welche sich nach nur 5 bis 10 Flügen legen sollte.

Shim Montage: Platzieren Sie im Zuge des Erstaufbaues beidseitig an der angezeigten Stelle einen Shim $\varnothing 8 \times 14 \times 0,2 \text{mm}$ [HC228-S] [Bag 11-4]. Nach etwa 10 Flügen, nachdem sich sämtliche Bauteile gesetzt haben, kann das axiale Spiel der Blattlagerwelle überprüft—bzw. durch Zugabe eines weiteren Shims angepasst werden.


Hinweis: bei zu hoher Vorspannung kommt es zu einer Schwergängigkeit der Lager, sowie zu einer ausgeprägten Oszillationsneigung des Modells im Schwebeflug.
Merke: Eine zu hohe Vorspannung schadet mehr als Sie bringt, während sich eine zu geringe Vorspannung völlig unkritisch verhält!








BOX 1, BAG FOR PAGE 13

Anlenkgestänge von Servo zu TS X3



Grundlänge muss je nach Servotype noch exakt angepasst werden.







1

2



3



Hinweis: Die dargestellte Position zeigt die Konfiguration ohne Feder-Vorspannung.




BOX 1, BAG FOR PAGE 15



CF Seitenteile unten


CF Seitenteil unten rechts




Hinweis:

Alle Klebeflächen vor Aufbringen des Stickers mit Alkohol reinigen.

CF Seitenteil unten links



BOX 1, BAG FOR PAGE 17





Linkes unteres Seitenteil
fertig zur Montage

Rechtes unteres Seitenteil
fertig zur Montage

Finishing
Washer M3
(H0007-S)

Socket Head Cap
Screw M3x1.4mm
(HC064-S)





Hinweis:
Die Kufenrohre werden durch
Eindrehen der Madenschrauben
M4x4mm [HC152-S] gesichert.


Folgende Untersetzungen sind optional verfügbar

Die untenstehende Tabelle beschreibt lediglich einige am Markt vertretenen Motoren u. Regler. Sie erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Es gibt zahlreiche weitere Marken die ebenso verwendet werden können.

Alle angeführten Motor-Riemenräder (Ritzel) sind mit einer Bohrung für 6mm Motorwellen aufgeführt. Zusätzlich liegen Reduzierhülsen für 5mm Wellen bei.

H0015-18-S / i = 11,5:1	H0015-20-S / i = 10,3:1	H0015-22-S / i = 9,4:1	H0015-24-S / i = 8,6:1
H0015-19-S / i = 10,9:1	H0015-21-S / i = 8,9:1	H0015-23-S / i = 9,0:1	H0015-25-S / i = 8,3:1
			H0015-26-S / i = 8,0:1

Akku	Motor Beispiel	Regler	Riemenrad	U/min Rotor	Pitch
6S LiPo / 5000mAh bis 5800mAh	Xnova 4020-1000	Hobby Wing Platinum 120A	22z / 23z	2000 / 2200	+/-13°
	Xnova 4020-1200	Hobby Wing Platinum 120A	22z / 23z	2000 / 2400	+/-13°
	Xnova 4025-1100	Hobby Wing Platinum 120A bis 140A	22z / 23z	2400 / 2550	+/-13°
	Scorpion HKIV 4025-1100	Hobby Wing Platinum 120A	22z	2100 / 2450	+/-13°
	Egodrift Tengu 4025HT-1190	Hobby Wing Platinum 120A	21z / 22z	2300 / 2500	+/-13°
12 LiPo / 2800mAh bis 3200mAh	Scorpion HKIV 4025—520	HV Regler mit ca. 130A	23z / 24z	2550 / 2650	+/-13°
	Xnova 4025-560	HV Regler mit ca. 130A	23z / 24z	2550 / 2650	+/-13°
	Egodrift Tengu 4025HS—550	HV Regler mit ca. 130A	23z / 24z	2550 / 2650	+/-13°



Wichtige Hinweise

- Aus Sicherheitsgründen sollten 2600U/min am Rotorkopf nicht überschritten werden.
- Sollten 600mm Rotorblätter verwendet werden, muss das Motorriemenrad jeweils einen Zahn kleiner gewählt und die Drehzahl um ca. 100/min abgesenkt werden. In diesem Falle darf eine Drehzahl von 2500 U/min am Rotorkopf nicht überschritten werden.






BOX 1, BAG FOR PAGE 21

Die Madenschraube M4x6 (HC153-S) muss auf der Flachstelle der Motorwelle zu liegen kommen.



Hinweis

Die maximale Länge der Welle beträgt 32mm, die minimale 26mm




Hinweis

Mit Pulley 18,19 und 20z bitte die inneren Bohrungen verwenden.
Mit Pulley 21z bis 24z bitte die äußeren Bohrungen verwenden.




BOX 1, BAG FOR PAGE 22




Hinweis

Mit einem 4mm bis 5mm starken, runden Werkzeug z.B. Schraubendreher, kann die nötige (leichte) Riemenspannung aufgebaut werden.




Wichtig: Der Riemen muss mittig auf den Rädern laufen.



Motor Riemen Spannung / Ausrichtung


- Motor in passende Einbauposition bringen
- Motor so weit wie möglich nach hinten schieben
- Zuerst den Riemen über den Motor Pulley legen
- Danach den Riemen über das Freilaufrad legen
- Den Motor einige Male von Hand durchdrehen
- Den Motor etwas nach vorne schieben um Spannung am Riemen aufzubauen
- Erneut den Motor von Hand einige Male weiter drehen
- Üben Sie leichten Zug auf den Motor aus um eine leichte Riemenspannung zu halten
- Ziehen Sie zuerst die M5 Muttern fest und erst danach die beiden M3 Schrauben


BOX 1, BAG FOR PAGE 23





BOX 2, BAG FOR PAGE 24

Solange das Modell noch ganz neu ist, besteht eine leichte Spannung innerhalb der gesamten Anlenkung. Dies ist völlig normal und verliert sich nach einigen Flügen. Geben Sie dem System etwa 5 bis 10 Flüge damit sich die Leichtigkeit einstellen kann.









Hinweis: Den Riemen vorsichtig mit einem Drahtzaken oder ähnlichen durchziehen



BOX 2, BAG FOR PAGE 27

Heckausleger Rohrklemme

Hinweis: Diese Schraube erst zum Schluss anziehen



Montage des Heckauslegers

BOX 2, BAG FOR PAGE 28

- Um das Heckrohr verschieben zu können, müssen die beiden in **Fig. 1** dargestellten M3 Schrauben lose sein.
- Legen Sie den Riemen auf den Front Pulley auf. Kontrollieren Sie die Laufrichtung.
 - Drehen Sie das System probeweise von Hand durch. Der Riemen muss sauber ablaufen
 - Spannen Sie den Riemen mithilfe des Spannwerkzeugs und fixieren Sie anschließend das Rohr.

Verwendung des Spannwerkzeuges

1. Plastik Pad in den entsprechenden Sitz drücken, dazu die M4x10 Schraube (HC102-S) lösen.
2. Legen Sie das Spannwerkzeug auf. Dieses muss an der Rohrklemme H1371 anliegen. Die Stellschraube gibt die Grundposition vor.
3. Drehen Sie die in **Fig. 1** in pink dargestellte M4x10 Schraube fest um das Spannwerkzeug am Rohr zu fixieren.
4. Legen Sie mit der in **Fig. 1** in orange dargestellten Stellschraube die entsprechende Riemenspannung an.
5. Nachdem die korrekte Riemenspannung eingestellt wurde, kann das Heckrohr im Modell fixiert werden.
6. Das Spannwerkzeug wird nun entfernt.





Fig. 1

Hinweis: Die genaue Länge ist am Modell zu ermitteln da diese auch vom verwendeten Servo abhängt.

Der Klebstoff muss vollständig ausgehärtet sein, bevor die Kugelköpfe aufgedreht werden



Plastic Ball Link
(H0066-S)

Plastic Ball Link
(H0066-S)

Approx. 633mm

Vor dem Einhängen der Heckanlenkung am Servo stellen Sie sicher dass das Servo oder die Anlenkung frei laufen und das Servo keinesfalls an den Endpunkten blockiert wird

Hinweis: Die CFK Heckanlenkung wird unter leichter Vorspannung in einem „S Bogen“ geführt. Nötigenfalls kann die Führung H1197-S geringfügig ausgeschliffen werden um die Leichtgängigkeit der Anlenkung sicherzustellen.

Carbon Rod
Support
(H1310-S)




M2.5x12
(HC026-S)

Akkueinschub



BOX 2, BAG FOR PAGE 30

Im Falle, dass die Akkueinschubschiene zu viel Spiel in den Führungen hat, kann an den angezeigten Stellen eine U-Scheibe 3/6/0,5 eingesetzt werden (HC180-S)



BOX 1, BAG FOR PAGE 31


FBL/Empfänger Befestigung

mit Dämpfung für FBL Gyros mit ACC Sensoren




Hinweis:
Schrauben mit mäßigem Drehmoment anziehen. Ein übermäßiges Anzugsmoment kann die Gewinde der Dämpfer beschädigen.

Hinweis:
Die Gummidämpfer 65 shore (HC573-S) von Hand anziehen und mit Schraubensicherung sichern.

Hinweis:
Die Einbauebene (H1399-S) wird nicht benötigt, wenn sich der Empfänger im Gehäuse des FBL Gyros befindet.




Sollten keine Dämpfungsgummi benötigt werden weil das FBL Gyro nur über MMS Sensoren verfügt, können an deren Stelle einfache Abstandhülsen aus **BAG 33-2** verwendet werden.




FBL Position vorne

Ob die vordere oder hintere Einbauposition gewählt wird, hängt von der verwendeten FBL/Empfänger Kombination ab.





FBL Position hinten


BOX 1, BAG FOR PAGE 32



BOX 2, BAG FOR PAGE 33


In Bag 32-2 befindet sich ein Antennenhalter aus Kunststoff. Dieser wird mit doppelseitigem Klebeband am Servo angebracht.





Kabel mit Kabelbinder, Kabelschlauch oder sonstigen geeigneten Mitteln sichern bzw. bündeln.

OPTIONAL: Falls ein separater 2S LiPo Akku für die Empfangsanlage verwendet wird, kann dieser Halter angebracht werden.



BOX 2, BAG FOR PAGE 35




Ermitteln Sie den korrekten Schwerpunkt bevor die Akkus endgültig am Akkuein-
schub positioniert werden.



Antriebsakkus

Positionieren Sie die Akkus wie dargestellt und fixieren Sie diese mittels dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband HA035-S und den Velcro Straps HA041-S



6S BATTERY




12S BATTERY

Wichtig

Stellen Sie vor jedem Flug das sichere Einrasten der Verriegelung sicher.

Zur Erinnerung



Mit der exzentrischen Hülse an der Verriegelung können Sie das Spiel der Einschubhülse justieren.



Kabinenhaube

- ⇒ Setzen Sie die Gummitüllen HA021-S in die entsprechenden Bohrungen ein (Figure 1) und stecken Sie anschließend die Schnellverschlüsse (Quick Knobs) ein (Figure 2)
- ⇒ Stellen Sie sicher, daß die Haube im vorderen Bereich (siehe roter Pfeil) sicher gehalten wird.

Prüfen Sie die Haube vor jedem Flug auf festen Sitz!



Hinweis:

 Kleben Sie die Schnellverschlüsse (Quick Knobs) mit einem sparsamen Tropfen Sekundenkleber in der Gummitülle fest. Dies verhindert ein versehentliches Herausfallen bei abgenommener Haube.

BOX 1, BAG FOR PAGE 37

Vor dem Erstflug wichtige Punkte zur Beachtung

- Überprüfen Sie alle Einstellungen an den verbauten Komponenten wie FBL Elektronik, Regler etc.
- Überprüfen Sie alle Einstellungen am Sender auf korrekte Funktion (Gyro Empfindlichkeit, Flugphasen etc.).
- Überprüfen Sie die saubere Verlegung aller Kabel. Sorgen Sie dafür, dass keine Kabel durchscheuern können (Verwendung von Spiralschlauch).
- Checken Sie, ob das zum jeweiligen Motor passende Antriebsritzel verbaut wurde. Die maximale Systemdrehzahl beträgt 2.900U/min.
- Überprüfen Sie nochmals die korrekte Riemenspannung.
- Montieren Sie Haupt- und Heckblätter (siehe Fig. 1 und 2.). Die Blätter dürfen weder zu streng in den Blattaltern sitzen, noch einklappen.
- Überprüfen Sie noch einmal die korrekten Pitchwerte. Diese sollten bei etwa 12° bis 13° liegen.
- Überprüfen Sie ebenso ein weiteres Mal die Einstellung des Blattspurlaufes.



Führen Sie die ersten Flüge mit mäßiger Rotordrehzahl von unter 2000 U/min durch. Nach den ersten Flügen führen Sie erneut einen Systemcheck durch und kontrollieren auf mögliche Fehlerquellen wie z.B. ungesicherte Schrauben, ungünstig oder mangelhaft verlegte Kabel, festen Sitz aller Einbauteile, etc.

Informationen zum Rotorkopf

Der HPS Kopf ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Dämpfungsvarianten. (Figure 3)
 Während die Gummi O-Ringe den grundsätzlichen Grad der Dämpfung bestimmen, sorgt der außenliegende Technopolymer Dämpfer (Plastic Stop) für eine Zwangsmitnahme ab einem bestimmten Punkt der Auslenkung von Blattlagerwelle zu Rotorkopfzentralstück.

- O-Ring Setting**
- 70 Shore: Weich für sanftes Ansprechverhalten
 - 90 Shore: Hart für direktes Ansprechverhalten
 - A: Zwangsmitnahme spät - für sehr elastisches Flugverhalten
 - B: Zwangsmitnahme mittel
 - C: Zwangsmitnahme früh - für sehr aggressives Flugverhalten

Im Kit enthalten: B / 90 Shore

Unter der Art. Nr. H1216-S ist ein komplettes Dämpfer Set mit allen angeführten Härtegraden verfügbar.




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Wartung

Wartungsrelevante Verschleißteile sind in den Darstellungen rot hervorgehoben. Überprüfen Sie diese in regelmäßigen Abständen. Die Lebensdauer aller Verschleißteile ist stark abhängig vom Flug Stil sowie der dabei eingesetzten Motorleistung. Wir empfehlen eine genauere Überprüfung dieser Teile alle 20 Flüge durchzuführen. Bei Durchführung ständiger extrem belastender Flugmanöver kann ein Austausch alle 100 Flüge nötig sein.

Überprüfen Sie desweiteren alle Kugelköpfe und Anlenkungen regelmäßig. Ein Vor- und Nachflugkontrolle ist bei jedem Start durchzuführen. Nach einem eventuellen Vorfall wie z.B. einer ungewollt harten Landung ist eine umfassende Kontrolle des gesamten Modells durchzuführen.




Das Hauptgetriebe liegt dem Kit fertig montiert und überprüft bei. Es wurde werkseitig bereits mit Schmierstoff versehen. Eine weitere Schmierung ist nicht erforderlich.

Hinweis:
Vor dem Öffnen der Gehäuseschrauben sind diese zu erwärmen und die Schraubensicherung zu neutralisieren.


Wechsel der Hauptrotorwelle


- Entfernen Sie die Plakette mit der Seriennummer
- Lösen und entfernen Sie die M4 Schraube
- Ziehen Sie die alte Welle heraus und führen die Neue ein
- M4 Schraube mit flüssiger Schraubensicherung wieder eindrehen

Use SAB HA076 Grease inside the module.



Hinweis:
Vor dem Öffnen der Gehäuseschrauben sind diese mit einer kleinen, scharfen Gasflamme zu erwärmen und die Schraubensicherung zu neutralisieren.







1 Überprüfen Sie die Dämpfung von Haupt- und Heckrotor auf korrekte Funktion.




2 Ziehen Sie die Hauptrotorblätter mit dem passenden Drehmoment fest.




3 Überprüfen Sie die feste Klemmung des Zentralstückes auf der Hauptrotorwelle.




4 Überprüfen Sie die Steckverbinder von Motor, Regler und Akku.




5 Überprüfen Sie die korrekte Spannung beider Zahnriemen.




6 Überprüfen Sie die vier M3x10 Schrauben am Heck auf festen Sitz




7 Überprüfen Sie sämtliche Anlenkungen, Anlenkungen und Kugelköpfe.




8 Überprüfen Sie die Madenschraube des Riemenrades der Heckrotorwelle. (Schraubensicherung)



9 Prüfen Sie auf mögliches Axialspiel der Hauptrotorwelle und beseitigen Sie dieses.



10 Überprüfen Sie alle Steckkontakte von FBL, Servos, Empfänger und restlicher Elektronik.



11 Prüfen Sie die Befestigung des Heckumlenkhebels und stellen Sie eine leichtgängige und präzise Funktion sicher.






12 Stellen Sie ausreichende Schmierung mit dem jeweils passenden Schmiermittel sicher, an:


- Hauptrotorwelle, TS Gleitfläche
- Heckrotorwelle, Gleitfläche Tail Pitch Slider
- CFK Heckanlenkung, am Führungslager
- an allen Drucklagern
- an allen Kugelgelenken






Finishing Washer M3 [H0007-S] 	Motor Pulley 19T - 26T [H0015-19-S to H0015-26-S] 	Spacer [H0062-S] 	Uniball M2 5H6 [H0064-S] - 5 x Uniballs M2. - 5 x Uniball Spacers. - 5 x Head Cap Screws M2x8. - 5 x Head Cap Screws M2x6.	Uniball M3x4 5H3 [H0065-S] 	Plastic Ball Link [H0066-S]
Servo Spacer [H0075-S] 	One Way Bushing [H0110-S] 	Radius Arm HPS [H0204BM-S] - 2 x Radius Arm. - 2 x Spacer Arm 2.5x4x6.3. - 2 x Washer 2.5x4x0.3mm. - 2 x Spacer Arm 2.5x4x3mm. - 2 x Head Cap Screw M2.5x15. - 2 x Uniball Radius Arm. - 2 x Head Cap Screw M2.5x18.	Finishing Washer M2.5 [H0255-S] 	Radius Plastic Arm [H0205-S] 	Main Spindle [H0213-S] - 1 x Tail Spindle. - 2 x Button Screws M6x10mm. - 2 x Washer.
Spacer [H0219-S] 	Tail Spindle [H0220-S] 	Main Linkage [H0237-S] 	Battery Tray [H1102-S] 	Plastic Tail Linkage [H0261-S] 	Blades Washer [H0265-S]
Reference Pin [H1048-S] 	Ilder Tensioner [H1066-S] 	Canopy Mount [H1101-S] 	Tail Fin [H1196-S] 	Plastic Tail Linkage. - 2 x Grip Link Bushing. - 2 x Head Cap Screws M2x6.	Center Hub [H1200-S]
Wire Cover [H1107-S] 	Antena Support [H1134-S] 	Antena Support [H1134-S] 	Tail Fin [H1196-S] 	Center Hub [H1200-S] 	Center Hub [H1200-S]

<p>Swashplate [H1204-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 7 x Uniball M3. - 1 x Reference Pin. - 1 x Swashplate Assembly. 	<p>Rear Servo Support [H1206-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Rear Servo Support. - 2 x Socket Screws M3x8mm. 	<p>Main Gear [H1208-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Main Gear. - 1 x Bushing. - 1 x Shoulder Screw M4x30. - 1 x Spacer $\varnothing 10x \varnothing 16x 1mm$. - 2 x - Shim $\varnothing 10x \varnothing 16x 0.2mm$. 	<p>Pinion [H1209-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Pinion. 	<p>Main Structure [H1211-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Main Structure. - 2 x Pin 3x6. - 1 x Bearing $\varnothing 10x \varnothing 22x 6mm$. - 1 x Bearing 2RS $\varnothing 10x \varnothing 22x 6mm$.
<p>Serial Number [H1212-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Serial Number. - 1 x Flat Screw M2.5x5mm. 	<p>Main Pulley [H1213-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Main Pulley. - 1 x One Way Bearing $\varnothing 10x \varnothing 14x 12$. - 2 x Ball Bearing $\varnothing 10x \varnothing 15x 12$. - 1 x Bushing $\varnothing 10x \varnothing 13x 1.5$. 	<p>Front Tail Pulley [H1214-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Front Tail Pulley. - 1 x Socket Head Cap Shoulder M3x18mm. 	<p>Motor Mount [H1215-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Motor Mount. - 2 x Set Screws M4x15mm. - 2 x Nylon Nuts M4. - 2 x Washers $\varnothing 4.3x \varnothing 11x 1$. - 2 x Finishing Washers M2.5. - 2 x Head Cap Screws M2.5x8mm. 	<p>Damper [H1216-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Damper A. - 2 x Damper B. - 4 x Oring 70°. - 2 x Damper C. - 4 x Oring 90°.
<p>Battery Tray Guide [H1219-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Battery Tray Guide. - 4 x Button Screws M2.5x6mm. - 2 x Socket Screws M2.5x10mm. - 2 x Washer $\varnothing 3.2x \varnothing 6x 0.5mm$. 	<p>Tail Blade Grips [H1233-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Tail Blade Grip. - 4 x Bearing $\varnothing 4x \varnothing 9x 2.5mm$. - 2 x Spacer $\varnothing 7x \varnothing 9x 0.5mm$. - 2 x Thrust Bearing $\varnothing 4x \varnothing 9x 4mm$. - 2 x Socket Screw M3x6mm. - 2 x Socket Screw M2x6mm. 	<p>FBL/RX Support [H1625-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x FBL Support. - 1 x FBL Plate. - 1 x RX Plate. - 4 x RX Plate. 	<p>35mm Servo Spacer [H1223-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x 35mm Servo Spacer. 	<p>ESC Support [H1228-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x CF ESC Plate. - 1 x Plastic ESC Support. - 4 x Ny Lon Nut M3. - 2 x Flat Cap Screw M3x8mm. - 2 x Socket Head Cap M3x10mm.
<p>Battery Carbon SET [H1247-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Cross Battery. - 1 x Carbon Pin Support. - 1 x Head Cap M2.5x12mm. - 2 x Head Cap M2.5x8mm. - 5 x Flat Screws M2.5x5mm. 	<p>Tail Pitch Slider [H1249-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Tail Pitch Slider Assembled. - 2 x Slider Linkage. - 2 x Socket Screws M2x6mm. - 2 x Spacer. 	<p>Front Servo Mount 35mm [H1261-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Front Servo Mount 35mm. - 3 x Socket Screws M2.5x8mm. 	<p>Landing Gear Rod [H1242-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Landing Gear Rod. - 4 x Plug. 	<p>Rear Servo Mount 35mm [H1262-S]</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Rear Servo Mount 35mm. - 2 x Finishing Washer M2.5. - 2 x Socket Screws M2.5x8mm.

<p>Base Tail Belt Tensioner [H1278-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Bushing. - 1 x Base Tail Belt Tensioner. - 1 x Tensioner Column. - 1 x Tensioner Spring. - 1 x Shoulder Screw M3x22. - 2 x Flanged Bearing \varnothing 3x \varnothing 7x3. 	<p>Main Shaft [H1299-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Main Shaft. - 1 x Shoulder Screw M4x30. - 1 x Bushing. - 2 x Shim \varnothing 10x \varnothing 16x0.2mm. 	<p>Front Boom Block [H1304-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Front Boom Block. - 2 x Socket Screws M3x10. - 1 x Socket Screw M3x12. - 1 x Nylon Nut M3. 	<p>Tail Case Group [H1306-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Tail Case Group. - 4 x Button Screw M3x4mm. 	<p>Tail Bell Crank Lever [H1393-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Uniball M2. - 1 x Uniball M3. - 1 x Bell Crank Lever Assembled. - 1 x Socket Screws M3x22mm. - 1 x Socket Screws M2x6mm. - 1 x Nylon Nut M3. - 1 x Washer \varnothing 3.1x \varnothing 6x0.2mm. - 1 x Washer \varnothing 3x \varnothing 4.5x0.5mm. 	<p>Bearing Support [H1504-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Bearing Support. - 4 x Socket Screws M3x8mm. - 1 x Bearing \varnothing 10x \varnothing 24x7mm.
<p>Carbon Rod Support [H1310-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Carbon Rod Support. - 1 x Socket Screw M2.5x12mm. 	<p>Tail Pulley 23T [H1312-23-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Tail Pulley 23T. - 1 x Set Screw M3x6mm. 	<p>Bell Crank Base [H1314-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Bell Crank Base. - 1 x Socket Screw M2.5x8mm. 	<p>Top Case [H1503-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Main Case. - 5 x Socket Screws M3x12mm. - 1 x Bearing \varnothing 6x \varnothing 13x5mm. 	<p>Tail Servo Mount [H1353-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Tail Servo Mount. - 2 x Socket Screw M3x12mm. 	<p>Boom Mount Support [H1350-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Boom Mount Support. - 4 x Finishing Washer M3. - 4 x Socket Screws M3x10.
<p>Frame Spacer [H1340-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 x Frame Spacer. - 4 x Double Side Tape. 	<p>Tail Belt Ilder Mount [H1341-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Tail Belt Ilder Mount. - 2 x Socket Screw M3x12mm. - 2 x Shim \varnothing 3x \varnothing 6x0.5mm. 	<p>Blade Grip Arm 27 [H1342-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Blade Grip Arm. - 2 x Head Cap Screw M4x8mm. - 2 x Uniball M3x4 \varnothing 5 H3.5. 	<p>Boom NUT M3 [H1386-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 x Block NUT M3. - 5 x Nylon NUT M3. 	<p>Block NUT M3 [H1386-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Boom Block. - 2 x Boom Block Rubber. - 2 x Socket Screws M3x12. - 1 x Socket Screw M3x12. - 1 x Nylon Nut M3. 	<p>UPPER Main Frame [H1409-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x UPPER Main Frame.
<p>Main Blade Grips [H1368-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Blade Grip. - 4 x Bearing \varnothing 8x \varnothing 14x4mm. - 2 x Thrust Bearing \varnothing 8x \varnothing 14x4mm. - 2 x Washer \varnothing 11x \varnothing 13.5x0.5mm. - 2 x Button Screws M4x10mm. 	<p>Plastic Landing Gear [H1407-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Plastic Landing Gear. - 4 x Set Screws M4x4mm. 	<p>Alu Landing Gear Mount [H1408-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Alu Landing Gear Mount. - 8 x Socket Screws M2.5x8mm. 	<p>Alu Landing Gear Mount [H1408-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Alu Landing Gear Mount. - 8 x Socket Screws M2.5x8mm. 	<p>Alu Landing Gear Mount [H1408-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Alu Landing Gear Mount. - 8 x Socket Screws M2.5x8mm. 	<p>Alu Landing Gear Mount [H1408-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x Alu Landing Gear Mount. - 8 x Socket Screws M2.5x8mm.
<p>Tail Boom Tension [H1402-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Clamp 1. - 1 x Clamp 2. - 1 x Derlin. - 1 x Oring. - 1 x Nylon Nut M3. - 1 x Set screws M3x20mm. - 1 x Shoulder Screw M3x18mm. - 2 x Socket Screws M4x10mm. 	<p>Tail Boom Tension [H1402-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Clamp 1. - 1 x Clamp 2. - 1 x Derlin. - 1 x Oring. - 1 x Nylon Nut M3. - 1 x Set screws M3x20mm. - 1 x Shoulder Screw M3x18mm. - 2 x Socket Screws M4x10mm. 	<p>Tail Boom Tension [H1402-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Clamp 1. - 1 x Clamp 2. - 1 x Derlin. - 1 x Oring. - 1 x Nylon Nut M3. - 1 x Set screws M3x20mm. - 1 x Shoulder Screw M3x18mm. - 2 x Socket Screws M4x10mm. 	<p>Tail Boom Tension [H1402-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Clamp 1. - 1 x Clamp 2. - 1 x Derlin. - 1 x Oring. - 1 x Nylon Nut M3. - 1 x Set screws M3x20mm. - 1 x Shoulder Screw M3x18mm. - 2 x Socket Screws M4x10mm. 	<p>Tail Boom Tension [H1402-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Clamp 1. - 1 x Clamp 2. - 1 x Derlin. - 1 x Oring. - 1 x Nylon Nut M3. - 1 x Set screws M3x20mm. - 1 x Shoulder Screw M3x18mm. - 2 x Socket Screws M4x10mm. 	<p>Tail Boom Tension [H1402-S]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Clamp 1. - 1 x Clamp 2. - 1 x Derlin. - 1 x Oring. - 1 x Nylon Nut M3. - 1 x Set screws M3x20mm. - 1 x Shoulder Screw M3x18mm. - 2 x Socket Screws M4x10mm.

<p>LOWER Main Frame [H1410-S]</p> 	<p>TUBE Boom [H1416-S]</p> 	<p>580 RAW Canopy [H1438-S]</p> 	<p>Canopy Front Block [H1439-S]</p> 
<p>- 1 x Lower Main Frame. Canopy Base Support [H1440-S]</p> 	<p>[HA021-S]</p> 	<p>[HA035-S]</p> 	<p>[HA043-S]</p> 
<p>- 2 x Canopy Base Support. - 2 x Washer ϕ 3x ϕ 7x1mm. [HA050-S]/[HA051-S]</p> 	<p>[HA075-S]</p> 	<p>[HA092-S]</p> 	<p>[HA093-S]</p> 
<p>- 4 x Servo Horn. [HC004-S]</p> 	<p>- 1 x Free Wheel Clutches grease. [HC018-S]</p> 	<p>[HC020-S]</p> 	<p>[HC028-S]</p> 
<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x6mm. [HC032-S]</p> 	<p>- 1 x Transmissions module grease. [HC019-S]</p> 	<p>[HC022-S]</p> 	<p>[HC074-S]</p> 
<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x8mm. [HC038-S]</p> 	<p>- 8 x Button Head Cap Screws M3x6mm. [HC044-S]</p> 	<p>[HC062-S]</p> 	<p>- 2 x Socket Shoulder Screws M3x16mm. - 2 x Nylon Nut M3.</p> 
<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x6mm. [HC008-S]</p> 	<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x8mm. [HC044-S]</p> 	<p>[HC026-S]</p> 	<p>[HC068-S]</p> 
<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x8mm. [HC038-S]</p> 	<p>- 8 x Button Head Cap Screws M3x4mm. [HC044-S]</p> 	<p>[HC056-S]</p> 	<p>[HC074-S]</p> 
<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x6mm. [HC032-S]</p> 	<p>- 8 x Button Head Cap Screws M3x8mm. [HC050-S]</p> 	<p>[HC056-S]</p> 	<p>[HC074-S]</p> 
<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x6mm. [HC032-S]</p> 	<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2.5x6mm. [HC050-S]</p> 	<p>[HC056-S]</p> 	<p>[HC074-S]</p> 
<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x6mm. [HC032-S]</p> 	<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2.5x8mm. [HC056-S]</p> 	<p>[HC056-S]</p> 	<p>[HC074-S]</p> 
<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2x6mm. [HC032-S]</p> 	<p>- 8 x Socket Head Cap Screws M2.5x8mm. [HC056-S]</p> 	<p>[HC056-S]</p> 	<p>[HC074-S]</p> 

[HC079-S] - 2 x Socket Shoulder Screws M3x18mm. - 2 x Nylon Nut M3.	[HC086-S] - 8 x Socket Head Cap Screws M3x22mm.	[HC102-S] - 8 x Socket Head Cap Screws M4x10mm.	[HC104-S] - 8 x Socket Head Cap Screws M4x22mm.	[HC111-S] - 8 x Socket Shoulder Screws M4x24.	[HC122-S] - 8 x Button Head Cap Screws M6x10mm.	[HC125-S] - 8 x Flat Head Cap Screws M2.5x8mm.	[HC128-S] - 8 x Flat Head Cap Screws M2.5x5mm.
[HC132-S] - 8 x Flat Head Cap Screws M3x5mm.	[HC134-S] - 8 x Socket Head Cap Screws M3x22mm.	[HC135-S] - 8 x Flat Head Cap Screws M3x10mm.	[HC136-S] - 8 x Tapping Head Cap Screws M3x10mm.	[HC140-S] - 8 x Set Screws M2.5x18.	[HC144-S] - 8 x Set Screws M3x6.	[HC150-S] - 8 x Set Screws M2.5x20.	[HC152-S] - 8 x Set Screws M4x4.
[HC153-S] - 8 x Flat Head Cap Screws M3x8mm.	[HC154-S] - 8 x Flat Head Cap Screws M3x8mm.	[HC170-S] - 10 x Washer $\varnothing 2.2x\varnothing 5x0.3$ mm.	[HC172-S] - 10 x Washer $\varnothing 2.5x\varnothing 4x0.3$ mm.	[HC176-S] - 5 x Washer $\varnothing 3x\varnothing 4x0.5$ mm.	[HC180-S] - 5 x Washer $\varnothing 3.2x\varnothing 6x0.5$ mm.	[HC184-S] - 5 x Washer $\varnothing 4.3x\varnothing 11x1$ mm.	[HC193-S] - 5 x Washer $\varnothing 6x\varnothing 12x1$ mm.
[HC200-S] - 8 x Set Screws M4x6.	[HC206-S] - 8 x Set Screws M4x15.	[HC212-S] - 8 x Nylon Nut M4.	[HC228-S] - 5 x Washer $\varnothing 8x\varnothing 14x0.2$ mm.	[HC230-S] - 5 x Washer $\varnothing 10x\varnothing 16x1$ mm.	[HC232-S] - 5 x Washer $\varnothing 10x\varnothing 16x0.2$ mm.	[HC234-S] - 5 x Washer $\varnothing 10x\varnothing 16x0.1$ mm.	[HC242-S] - 3 x Thread Rod M2.5x40mm.
[HC330-S] - 8 x Nylon Nut M2.5.	[HC351-S] - 8 x Nylon Nut M3.	[HC400-S] - 4 x Flanged Bearing $\varnothing 2.5x\varnothing 6x2.6$ mm.	[HC402-S] - 4 x Flanged Bearing $\varnothing 3x\varnothing 7x3$ mm.	[HC403-S] - 4 x Ball Bearing $\varnothing 4x\varnothing 9x2.5$ mm.	[HC412-S] - 4 x Flanged Bearing $\varnothing 5x\varnothing 13x4$ mm.	[HC416-S] - 2 x Flanged Bearing $\varnothing 7x\varnothing 11x2.5$ mm.	[HC417-S] - 2 x Ball Bearing $\varnothing 8x\varnothing 14x4$ mm.
[HC420-S] - 4 x Oring Damper.	[HC430-S] - 2 x Radial Bearing $\varnothing 30x\varnothing 37x4$ mm.	[HC434-S] - 2 x Thrust Bearing $\varnothing 4x\varnothing 9x4$ mm.	[HC437-S] - 2 x Thrust Bearing $\varnothing 8x\varnothing 14x4$ mm.	[HC442-S] - 1 x One Way Bearing $\varnothing 10x\varnothing 14x12$ mm.	[HC479-S] - 1 x Ball Bearing $\varnothing 10x\varnothing 22x6$ mm.	[HC485-S] - 4 x Flanged Bearing $\varnothing 3x\varnothing 8x3$ mm.	[HC544-S] - 8 x Head Cap Screw Shoulder M4x20.

<p>[HCS73-S]</p>  <p>- 4 x Rubber Pin.</p>	<p>[HCS82-S]</p>  <p>- 8 x Head Cap Screw Special M4x8mm.</p>	<p>[HCS87-S]</p>  <p>- 1 x Alu Bushing. - 2 x Pin 3x6mm. - 1 x Ball Bearing $\varnothing 10 \times \varnothing 24 \times 7$mm. - 1 x Ball Bearing 2RS $\varnothing 10 \times \varnothing 22 \times 6$. - 1 x Bushing. - 1 x Ball Bearing $10 \times 22 \times 6$ mm. - 1 x Ball Bearing $\varnothing 6 \times \varnothing 13 \times 5$mm. - 1 x Shim $\varnothing 6 \times \varnothing 9 \times 0.2$mm.</p>	<p>[HCS88-S]</p>  <p>- 1 x Motor Belt GT3-261-13 mm.</p>
<p>[HCS92-S]</p>  <p>- 1 x Tail Belt 1722mm.</p>	<p>[HCS94-S]</p>  <p>- 2 x Spacer $\varnothing 7 \times \varnothing 9 \times 0.5$mm. - 2 x Grip Link Bushing. - 2 x Spacer $\varnothing 4 \times \varnothing 6.9 \times 0.5$mm. - 2 x Oring 90°. - 2 x Spacer $\varnothing 8 \times \varnothing 12.5 \times 0.5$mm. - 2 x Spacer Arm $\varnothing 2.5 \times \varnothing 4 \times 3$mm. - 2 x Washer $\varnothing 8 \times \varnothing 14 \times 0.2$mm.</p>	<p>[HCS98-S]</p>  <p>- 1 x Tail Oring SET.</p>	
<p>[HC612-S]</p>  <p>- 2 x Rubber Washer. - 14 x Double side tape.</p>	<p>[HC596-S]</p>  <p>- 1 x Brass Bushing. - 1 x Carbon Rod $\varnothing 2.5 \times \varnothing 4 \times 580$mm. - 2 x Thread Rod M2.5x40. - 2 x Plastic Ball Linkage. - 2 x Aluminum Bush.</p>		<p>[S95]</p> 
<p>[S580]</p>  <p>- 2 x Main Blades 580mm.</p>			<p>- 2 x Tail Blades 95mm.</p>



Überprüfen Sie Ihr Modell gewissenhaft vor jedem Flug

Fliegen Sie nur auf Flächen welche für den Betrieb mit Modellhelikoptern zugelassen sind und halten Sie die Auflagen des jeweiligen Modellflugplatzes strikt ein

- Fliegen ohne Haftpflichtversicherung ist nicht erlaubt
- Fliegen Sie nur hinter dem am Platz befindlichen Sicherheitsnetz. Ein Netz ist an fast allen Flugplätzen vorgeschrieben. Ist kein Sicherheitsnetz vorhanden, darf das Modell nicht Betrieb genommen werden.
- Hinter dem Sicherheitsnetz darf sich nur der Pilot befinden. Zuschauer, andere Personen oder Tiere dürfen sich stets nur vor dem Netz in ausreichendem Sicherheitsabstand befinden.
- Fliegen Sie niemals ohne Sicherheitsnetz oder gar über Personen, Tiere oder Gegenstände wie z.B. Autos

• Fliegen Sie in ausreichendem Sicherheitsabstand zu sich selbst.
Dieser sollte mindestens 30 Meter betragen

• Nähern Sie sich Ihrem Modell erst nach einer sicheren Landung nachdem der Motor abgeschaltet wurde

• Verwenden Sie mindestens 2 senderseitige Einstellungen, welche einen Stillstand des Motors sicherstellen. Ein Autorotations-schalter alleine ist zu wenig! Verwenden Sie am besten folgende drei Motor AUS Sicherungen:

Flugzustand NORMAL mit 0% Gas

Autorotationsschalter auf 0% Gas

Gaslimiter als MASTER auf 0% Gas



SABGROUP

Goblin RAW 580

Import / Vertrieb:

Heli Shop

Wolfgang Maurer e.U.

Bradl 323 / Gewerbegebiet West

6210 Wiesing



GOBLIN RAW 580

Release 1.0 - January 2022

WORLD DISTRIBUTION

www.goblin-helicopter.com

For sales inquiries, please email:

sales@goblin-helicopter.com

For info inquiries, please email:

support@goblin-helicopter.com

Attention: If you are a customer and have questions or need of assistance, please contact in a first time the Goblin retailer where you made the purchase.



SAB HELI DIVISION

heli-shop.com

oft kopiert, nie erreicht